




Tabletop Digital Scale DS-2

SET UP:


The DS-2 Tabletop Digital Scale is shipped ready for use. The only set up required is to remove the protective strip from the battery compartment before using for the first time.

OPERATION:

- Place DS-2 on a firm, level surface.
- Press and release . Wait until display reads "0".
- Press  to switch display between weight units.
- Place item to be weighed on DS-2.
- Read weight on display.
- Press and hold  to turn DS-2 off. The DS-2 has an auto shut-off that will turn the unit off after 60 seconds of inactivity.

TARE FEATURE:

When a container is needed to hold the item(s) being weighed (e.g. fluid, ball bearings, etc.), the DS-2's tare feature can be used to eliminate the weight of the container. After turning the scale on, place empty container on platform and wait for the weight of the container to be displayed. Press and release

the  and the scale will reset to "0". Place item(s) in the container and the weight of the item(s) will be displayed.

IMPORTANT INFORMATION:

Handle with care to avoid damage to internal parts. Avoid exposure to dirt, moisture, and extreme temperatures.

Clean with a dry, soft cloth. Do not use water or cleaning solutions.

The DS-2 has a 3000 gram capacity (3 Kg, 106 oz.). "EEEE" will appear in the display if the capacity is exceeded.

The DS-2 is designed to be accurate to the following:

- 2 g/ 1000 g
- 2 g/ 2000 g
- 3 g/ 3000 g

The DS-2 uses a 3V lithium battery (CR2032). A (+ -) symbol will appear in the display when the battery needs to be replaced.




Remove battery if DS-2 will not be used for an extended period.

DS-2 Balance d'Atelier


MISE EN ROUTE :

La balance d'atelier DS-2 est livrée prête à l'emploi. Vous n'avez qu'à ôter le film protecteur du compartiment à pile avant la première utilisation.

MODE D'EMPLOI :

- Placer le DS-2 sur une surface stable et plane.
- Effectuer une pression sur le bouton . Attendre que l'écran affiche "0".
- Utiliser le bouton  pour passer d'une unité de mesure à l'autre.
- Placer l'objet à peser sur le DS-2.
- Lire l'affichage digital.
- Garder le bouton  enfoncé pour éteindre le DS-2. Le DS-2 est pourvu d'un système de coupure automatique qui éteindra l'appareil après 60 secondes d'inactivité.

FONCTION TARE (MESURE COMPENSÉE) :

Lorsqu'un récipient est nécessaire pour contenir les pièces à peser (billes de roulements, fluide, etc.), la fonction tare du DS-2 peut être utilisée pour compenser le poids du récipient. Après avoir mis le DS-2 sous tension, placez le récipient vide et attendez que le poids de celui-ci s'affiche. Effectuez une pression sur le bouton  de façon à remettre la balance à "0". Placer les

pièces à peser dans le récipient et le poids de ceux-ci s'affichera.

INFORMATION IMPORTANTE :

Manipulez avec précaution pour éviter de provoquer des dommages sur des pièces internes. Evitez l'exposition à la poussière, l'humidité et les températures extrêmes.

Nettoyez avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas d'eau ou de produits nettoyants.

Le DS-2 a une capacité maximale de 3000gram (3Kg, 106 oz). Le message "EEEE" apparaîtra si cette capacité est dépassée.

Le DS-2 permet des mesures avec les précisions suivantes :

- 2 g/ 1000 g
- 2 g/ 2000 g
- 3 g/ 3000 g

Le DS-2 utilise une pile lithium de 3V (CR2032). Un symbole (+ -) apparaît sur l'écran digital lorsque la pile doit être remplacée.




Pensez à retirer la pile si vous n'utilisez pas le DS-2 pour une longue période. Waage für längere Zeit nicht benutzt wird.

DS-2 Tischwaage


AUFBAU:

Die DS-2 Tischwaage wird gebrauchsfertig ausgeliefert, es muss nur vor der ersten Benutzung der Schutzstreifen an den Batterien entfernt werden.

INBETRIEBNAHME:

- Die DS-2 auf einer geraden, ebenen Fläche aufstellen.
- Drücken und loslassen . Warten bis auf dem Display "0" angezeigt wird.
- Drücken  um auf dem Display zwischen den Gewichtseinheiten zu wechseln.
- Das zu wiegende Teil auf die Waage legen.
- Das auf dem Display angezeigte Gewicht ablesen.
- Drücken und halten  um die DS-2 auszuschalten. Die DS-2 hat eine automatische Aus-Schaltung, die nach 60 Sekunden aktiviert wird.

TARA FUNKTION:

Wenn ein Behältnis notwendig ist, um ein Teil (s) zu wiegen (z.B. Flüssigkeit, Kugeln etc.), hat die DS-2 eine Tara Funktion um das Gewicht des Behältnisses nicht mitzuwiegen. Nach dem Einschalten der Waage das leere Behältnis auf die Waage legen und warten bis das Gewicht angezeigt wird. Drücken und loslassen  und die Waage geht zurück auf "0". Nun

die Teile (s) in das Behältnis legen und das Gewicht der Teile ohne das Behältnis wird angezeigt.

WICHTIGE INFORMATION:

Die Waage vorsichtig behandeln und vor Beschädigungen schützen. Vor Schmutz, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen schützen.

Mit trockenem, sauberen Tuch reinigen. Kein Wasser oder Reinigungsflüssigkeiten benutzen.

Die Kapazität der DS-2 ist 3000 Gram (3 Kg, 106 oz.). "EEEE" wird angezeigt, wenn das Gewicht darüber liegt.

Die DS-2 arbeitet mit der Genauigkeit wie folgt:

- 2 g/ 1000 g
- 2 g/ 2000 g
- 3 g/ 3000 g

Die DS-2 arbeitet mit 3V Lithium Batterien (CR2032). Ein (+ -) Symbol zeigt in dem Display an, wenn ein Austauschen der Batterien nötig wird.




Nehmen Sie die Batterie aus der DS-2 heraus, wenn die Waage für längere Zeit nicht benutzt wird.

DS-2 Bascula Digital


PREPARACIÓN:

La DS-2 Bascula Digital esta lista para su uso. Lo único que se necesita para empezar a usarla es retirar la tira de plástico protectora del compartimiento de baterías al usarla por primera vez.

OPERACIÓN:

- Coloque la DS-2 en una superficie plana y firme.
- Oprima el botón de encendido . Espere a que en la pantalla aparezca "0".
- Oprima el botón  para cambiar las unidades de peso.
- Coloque el objeto a pesar en el DS-2.
- Lea el peso en la pantalla.
- Mantenga presionado el botón  para apagar el DS-2. El DS-2 activa un auto apagado cuando la unidad esta en inactividad por mas de 60 segundos.

FUNCION TARE:

Cuando se utiliza un recipiente (por ejemplo para líquidos, baleros, etc) se requiere eliminar el peso del mismo. El DS-2 tiene la función tare para hacerlo. Para utilizar esta función retire el recipiente de la base y vacíe el contenido. Coloque el recipiente vacío sobre la base y encienda la bascula y observe el peso en la pantalla. Oprima el botón de encendido  y se

reiniciara a "0". Coloque los objetos en el recipiente de nuevo hasta que aparezca el peso en la pantalla.

INFORMACION IMPORTANTE:

Maneje la DS-2 con cuidado para evitar daños internos en sus partes, Evite exponerla a la suciedad, humedad y temperaturas extremas.

Limpie la DS-2 con un paño suave y seco. No use agua o soluciones limpiadoras.

La DS-2 tiene una capacidad de 3000 gramos (3 Kgms/106 Oz), Cuando Aparece "EEEE" en la pantalla la capacidad se ha excedido.

La DS-2 tiene los siguientes márgenes de exactitud (+ -):

- 2 g/ 1000 g
- 2 g/ 2000 g
- 3 g/ 3000 g

El DS-2 utiliza baterías de litio de 3V (CR2032). El símbolo (+ -) aparece en la pantalla cuando la batería necesita ser reemplazada.

Retire la batería del DS-2 cuando no se utilice por un periodo prolongado.